

REFERENCIÁK

Kuruclesi lakásfelújítás lebonyolítása

Dátum: 2009 első negyedév

Helyszín: Budapest, 2. kerület, Kurucles

Feladat: 50 m² alapterületű téglalapépítésű, 2. emeleti, társasházi lakás teljes gépészeti és elektromos rendszerének elbontása és újjáépítése, homlokzati nyílászárók cseréje, belsőépítészeti felújítása. Az ehhez tartozó tervezési, engedélyeztetési, kivitelezés szervezési - lebonyolítói feladatok ellátása

Kategória: FELÚJÍTÁS -> Lebonyolítás

Gellérthegy lakásfelújítás műszaki ellenőrzése

Dátum: 2008 utolsó negyedév

Helyszín: Budapest, 1. kerület, Gellérthegy

Feladat: 70 m² alapterületű téglalapépítésű, 1. emeleti, társasházi lakás teljes gépészeti és elektromos rendszerének elbontása és újjáépítése, homlokzati nyílászárók cseréje, belsőépítészeti felújítása. Az ehhez tartozó műszaki ellenőri feladatok ellátása

Kategória: FELÚJÍTÁS -> Műszaki ellenőrzés

Rózsa utca LakásSzemle

Dátum: 2009 első negyedév

Helyszín: Budapest, 4. kerület, Istvántelek

Feladat: 54 m² alapterületű paneles építésű, 10. emeleti lakás felújítás előtti alaprajzi felmérése, falbontás lehetőségének statikai vizsgálata

Kategória: FELÚJÍTÁS -> Szaktanácsadás

Csengery utca LakásSzemle

Dátum: 2008 harmadik negyedév

Helyszín: Budapest, 6. kerület, Terézváros

Feladat: 50 m² alapterületű téglalapépítésű, belvárosi földszinti lakás adás-vétel előtti alaprajzi valamint műszaki állapotának felmérése

Eredmény: Adás-vétel nem történt, a lakás fafödémes volt, falai vizesedtek

Kategória: VÁSÁRLÁS -> LakásSzemle

Magdolna utca LakásSzemle

Dátum: 2007 negyedik negyedév

Helyszín: Budapest, 8. kerület, Józsefváros

Feladat: 45 m² alapterületű téglalapépítésű, belvárosi emeleti lakás adás-vétel előtti műszaki állapotának felmérése, falakon látható repedések vizsgálata

Eredmény: Adás-vétel megtörtént, a falak repedései egy csőtörés következményei voltak, szerkezeti problémát nem okoztak

Kategória: VÁSÁRLÁS -> LakásSzemle